

Revision von Biogas-Ventilatoren



auch Ihr Biogasventilator muss
fit bleiben



Nach 20'000 Betriebsstunden,
spätestens nach 3 Jahren (BetrSichV §15 Abs.15)

müssen Sie Ihren Biogas-Ventilator genauer unter die Lupe nehmen. Dichtungen und Lager sind zu ersetzen, Bauteile sind auf Verschleiss oder Korrosion zu überprüfen. Der Ventilator soll ja weiter wie bisher sicher und zuverlässig seine Arbeit verrichten - ohne unangenehme Überraschungen.


Minimale Stillstandzeit durch Austauschgerät

Die erforderlichen Prüfungen am ATEX-Ventilator, z.B. auf Dichtheit und Unwucht, erfordern einige Tage und können nicht vor Ort auf Ihrer Anlage erfolgen. Jeder Tag Stillstand Ihrer Anlage ist aber mit Kosten verbunden. Das muss nicht sein: mit einem identischen Austauschgerät ist der Wechsel innerhalb von 1-2 Stunden erledigt. Ihr altes Gerät geben Sie einfach an uns zur Gutschrift zurück.

Wir kümmern uns um die gesamte Abwicklung

Wir liefern das Austauschgerät bei Ihnen an und holen nach dem Wechsel das alte Gerät wieder bei Ihnen ab. Für Sie ohne Zollformalitäten, ohne Transportorganisation, ohne Papierkrieg. Einfacher geht's nicht.

MEIDINGER
WITT



So einfach geht's:

- Sie übermitteln uns mit Ihrer Bestellung Ihre Gerätenummer und den gewünschten Liefertermin.
- Sie erhalten einen identischen Austauschventilator frei Haus in bewährter Qualität incl. 12-monatiger Gewährleistung. Dafür genügt uns ein Vorlauf von ca. 10 Arbeitstagen.
- Sie tauschen das Gerät aus und stellen den alten Ventilator abholbereit auf die Palette, die Sie von uns erhalten haben .
- Wir holen das alte Gerät bei Ihnen ab. Fertig



Was Sie keinesfalls tun sollten:



- öffnen Sie nie das Gehäuse eines ATEX Ventilators selbst. Bei einem nicht fachgerechten Zusammenbau besteht die Gefahr von Funkenbildung.
- Nehmen Sie keine Umbauten am Gerät vor und lassen Sie auch niemand anderen dies tun. Eingriffe durch Dritte führen zu einem Erlöschen der Konformitätserklärung, das Gerät darf in einer Ex-Zone dann nicht mehr betrieben werden.

Alternativ zu einem Austauschgerät können wir Ihren Ventilator auch in unserem Werk revidieren. Nach 1-2 Wochen steht er dann wieder zur Verfügung. Auch hierfür organisieren wir für Sie gerne alle Transporte und Formalitäten.

Fordern Sie noch heute Ihr Komplettangebot an.

Abwicklung
in Deutschland über:

WITT&SOHN
IGW Ventilatoren

Witt&Sohn AG
z.Hd.Stefan Karels
Wuppermannstrasse 6-10
DE-25421 Pinneberg
Telefon +49 4101 7007 94
Telefax +49 4101 7007 30

karels@wittfan.de
www.wittfan.de

für weitere Informationen :

MEIDINGER
WITT

Meidinger AG
z.Hd.Eric Gutzwiller
Landstrasse 71
CH-4303 Kaiseraugst
Telefon +41 61 487 44 21
Telefax +41 61 487 44 00
e.gutzwiller@meidinger.ch
www.meidinger.ch